



FERROVIENORD

PLE CADORNA, 14
20123 MILANO
www.ferroviennord.it
C.F. E P.I.: 06757900151

FERROVIENORD S.p.A.
SERVIZIO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Roberto Riva

Oggetto:

SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO
UBICATE SUI SEGUENTI FABBRICATI:
DEPOSITO PULMANN DI SOLBIATE ALBIOLO, FABBRICATO EX
STAZIONE DI LEZZA CARPESINO E TETTOIA PRESSO SSE
PORTICHETTO-LUISAGO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO

Codice Commessa:

Tratta:

Impianto:

Impresa Appaltatrice:

Progettista:

	Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Autorizzato
AGGIORNAMENTI	E					
	D					
	C					
	B					
	A					
	0	FEBBRAIO 2016	PRIMA EMISSIONE	Ing. A. Turlà	Ing. A. Turlà	Arch. P. Agostini

TIPOLOGIA: REL TRATTA: - - Impianto INIZIALE: - - Impianto FINALE: - - REPARTO: ALT CATEGORIA: - - / N° progressivo dell'elaborato: 005 → Elaborato successivo: - - - SCALA: ---

RILIEVO FOTOGRAFICO

LINEA: Traversata Malnate – Grandate

IMPIANTO: Solbiate - Albiolo

COMUNE: Solbiate Comasco

OGGETTO:


Deposito pulmann FNMAutoservizi via Cesare Battisti 47 – Solbiate Comasco
Intervento di bonifica dell'amianto dalla copertura.

OSSERVAZIONI:

stato di fatto.

SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI
UNITA' VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI E STANDARD
AGOSTINI

Agostini: 9/07/2015





RILIEVO FOTOGRAFICO

LINEA: Bovisa - Asso

IMPIANTO: Lezza Carpesino

COMUNE: Erba

OGGETTO:

Ex fabbricato stazione di Lezza Carpesino
Intervento di bonifica dell'amianto dalla copertura.

OSSERVAZIONI:

stato di fatto.

SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI
UNITA' VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI E STANDARD
AGOSTINI

Agostini: 10/02/2015



RILIEVO FOTOGRAFICO

LINEA: Saronno - Como

IMPIANTO: SSE Portichetto Luisago

COMUNE: Luisago

OGGETTO:

Tettoia ricovero materiali ubicata nell'area di pertinenza della SSE di Portichetto
Intervento di bonifica dell'amianto dalla copertura.

OSSERVAZIONI:

stato di fatto.

SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI
UNITA' VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI E STANDARD
AGOSTINI

Agostini: 26/11/2015

