

Nota stampa

MILANO CADORNA: ESCE DAI BINARI LA CARROZZA DI UN TRENO VUOTO IN MANOVRA

Circolazione mai interrotta. Si sono registrati ritardi medi di 20 minuti.

Milano, 27 settembre 2023 – Oggi dopo le ore 13.00 negli impianti della stazione di Milano Cadorna la carrozza di coda di un treno vuoto in manovra è uscita dai binari, mentre il convoglio procedeva a bassa velocità per posizionarsi in banchina.

Le cause sono in corso di accertamento. Era presente sul treno solo il manovratore e non vi sono stati danni alle persone.

La circolazione delle linee che raggiungono e partono da Milano Cadorna non si è mai interrotta. Si sono registrati ritardi medi di 20 minuti. Informazioni e aggiornamenti sono stati comunicati in tempo reale su sito e App Trenord.

Alle ore 14.57 sono tornati disponibili anche i binari 7-8-9-10, temporaneamente messi fuori servizio in seguito all'episodio. Con il ripristino, la circolazione è tornata progressivamente regolare.

Ufficio Stampa FNM S.p.A.

Simone Carriero Cell. +39 3351047040

Lorenzo Pallotti Cell. +39 3358105891

ufficiostampafnm@fnmgroup.it

www.fnmgroup.it

Ufficio stampa TRENORD

SEC Newgate Italia – Tel. 02/624999.1

Twitter: @Trenord_Press

www.trenord.it